



LOCALITA' **COCCAGLIO**

DENOMINAZIONE: **CASCINA BORI**

VIA **PALAZZOLO**



EDIFICIO PRESENTE NEL CATASTO

INTERVENTI RECENTI

TIPOLOGIA

CT 1852

ANNESSE RUSTICO

DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

STATO DI CONSERVAZIONE

AGRICOLO

NON UTILIZZATO

SCADENTE

SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

D

- 1 - PARCO STORICO A- CENTRO STORICO
- 2 - PARCO / GIARDINO B - NUCLEO URBANO
- 3 - INCOLTO C - NUCLEO RURALE
- 4 - ORTO D - ZONA AGRICOLA
- 5 - CORTILE

QUALITA' DEL CONTESTO

B

- A- DI QUALITA' AMBIENTALE
- B- PARZIALMENTE TRASFORMATO
- C- COMPLETAMENTE TRASFORMATO

RELAZIONI CON IL CONTESTO

A

- A- EDIFICIO OMOGENEO
- B- EDIFICIO RICONDUCEBILE
- C- EDIFICIO DI GRANDE PREGIO O MONUMENTALE
- D- EDIFICIO ESTRANEO AL CONTESTO

TIPO DI INTERVENTO AMMESSO



RESTAURO TIPOLOGICO



RESTAURO CONSERVATIVO



RISANAMENTO CONSERVATIVO



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MANTENIMENTO DEI PROFILI



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MANTENIMENTO DEI PROFILI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA O DEMOLIZIONE

A08

CODICE EDIFICIO